


## Measure it E

### Электронные весы для настройки тонарма

- Четырехразрядный ЖК-дисплей с подсветкой
- 4 режима измерения
- Широкий диапазон измерения 0 - 5 г
- Груз для калибровки
- Точное считывание данных с низкими отклонениями
- Автоматическая калибровка
- Автоматическое отключение через 30 секунд
- Низкое энергопотребление
- Дисковые элементы питания в комплекте

#### Технические характеристики Measure it E

Измеряемый вес	0 - 5 г
Отклонение	±0,002 г
Режимы измерения	грамм (1 г = 10 мН), унция (oz), пеннивейт (dwt) карат (ct)
Дисплей	четырехразрядный ЖК-дисплей с подсветкой
Калибровка	автоматическая, с использованием веса 5 г
Автоматическое отключение	через 30 секунд
Элементы питания	2 x LR43 (AG12), дисковые, 1,5 В
Рабочая температура	+10 - +30°C
Размеры (Ш x В x Г)	96 x 21 x 43 мм
Вес	49 г



### Точная установка величины прижимной силы.

*Measure it E* — это высокоточные электронные весы, которые предназначены для измерения прижимной силы иглы в диапазоне до 5 г с шагом в 0,002 г. Каждый измеритель *Measure it E* можно легко откалибровать с использованием груза из комплекта, нажав на кнопку. Если у вас есть сомнения по поводу того, какую прижимную силу создает игла звукоснимателя, воспользуйтесь этим умным электронным устройством. Точно установив величину прижимной силы, вы получите оптимальное качество звука и максимально продлите срок службы иглы картриджа.

Сравнение продуктов:

*Measure it II*    *Measure it E*

- ⇒ Цельнометаллический корпус
- ⇒ Сенсорный дисплей
- ⇒ Повышенная точность измерений

